

# 库存YMQ液压商标冲切模切机价格

---

生成日期: 2025-10-23

温州市旭日印刷机械有限公司前身是温州南方包装机械厂 单向阀芯子卡死清洗芯子3油缸出现爬行油缸内存空气松开接头把油缸内空气排净4油缸不工作电磁铁损坏电磁阀芯子卡死调换电磁铁把芯子搞活动5油缸动作不稳定电磁铁插座接触不良, 中间继电器接触不良把触头接实或调换6油缸不能前进或后退前、后行程开关损坏或线头脱落接上脱落的线头或调换本公司的联系方式如下: 联系方式: 黄旭敏经理





公司名称：温州市旭日印刷机械有限公司





公司地址：浙江省温州市梧田镇辉煌路9号  
库存YMQ液压商标冲切模切机价格



本机附带一块对刀模块，先将要切的坯料拿一张用胶水粘贴在对刀模块的下角，要求对边整齐，再将模切刀对准图案，用压板螺丝紧固拿到装料架上，本机装刀盘上有四个刀架压板，将刀架压板精确地对准刀模紧固妥当，再松开模切刀上的压板螺丝拿掉对刀模块。一切调节妥当，便可开始送料工作。建议先用点动控制，如推料及出料都顺利，便可自动控制，机器前上方手轮是微调装置，可调节纸品周边误差。

YMQ-115机器的参数如下，您可自行与您的要裁切产品作参考。

库存YMQ液压商标冲切模切机价格



YMQ-350商标模切机主要针对各种异形商标，如各类酒、食品饮料标签的成型模切，可广泛应用于裁切各种大小的扑克牌、铝塑包装袋、贺年卡、油标、方便面盖、笔记本、\*\*\*、吊牌及各种三边切的证件，包括各种特殊



形状的儿童读物卡片书籍。

本机采用液压系统，工作稳定可靠、模切成品表面光洁，尺寸统一、整齐，效率更高；左右配置安全光幕，使用更安全；装料平台可进行前后细微调节，刀架装置可安装在任意位置，并配有整体旋转功能，使用方便快捷。

温州市旭日印刷机械有限公司前身是温州南方包装机械厂。坐落在温州市瓯海区工业基地，地理位置交通便捷，公司技术力量雄厚，能自行进行产品设计，科研开发，专业生产印前印后及纸品深加工、辅助类设备。产品远销国内外。在市场上有较高的信誉与\*\*度。

公司从1985年创办至今，承蒙广大客户的支持与厚爱，在新世纪本着“务实、创新、勤奋、努力”之理念，以质量取胜，以品牌兴业。为广大客户提供更优良、更完善的服务，是我们坚持不变的目标。能为大家创造出更\*\*\*益的设备是我们的责任。携手合作、共创辉煌是我们坚定不移之信念。



型号ModelYMQ-115比较大模切尺寸Max.Die-cut size140x140□mm□\*\*小模切尺寸Min. Die-cut size20x20□mm□比较大模切厚度Max.Die-cut height200□mm□活塞杆直径Piston rod diameterΦ4 □mm□流量flow15L / min模切压力Die-cut pressure3T工作速度Working speed80mm / s电机功率Power3HP / 2.25KW工作电压Voltage380V包装外形尺寸Overall dimension [mm]1350x750x1500 □mm□整体重量Weight of whole machine650kg使用本机器有什么注意事项呢？在您使用本机器前，首先进行机器各部位的清洁工作；注意油面是否处于正常状态；检查各部位是否良好；

库存YMQ液压商标冲切模切机价格

库存YMQ液压商标冲切模切机价格

3. 开始试机，按下“油泵启动”把转换开关至点动位置，按“前进”或“后退”检查行程开关限位是否准确，如正常，再将转换开关至自动位置，按自动按钮，机上推料顶块可自动来回控制。 4. 装出料装置：出料装置在出厂前都已调好，请连接在机器前方，检查出料装置前端是否抵在刀模后部，如位置不对，可做适当调节。

如遇故障，应该怎么排除呢？序号故障原因排除1油泵噪音过大，压力不稳定油泵损坏，过滤器堵塞油泵修理，

清洗过滤器2压力表没有力溢流阀芯子卡死，

库存YMQ液压商标冲切模切机价格

温州市旭日印刷机械有限公司位于梧田镇辉煌路9号。公司自成立以来，以质量谋发展，让匠心弥散在每个细节，公司旗下冲切抹角机，切角机，挖月机，压紧机深受客户的喜爱。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造机械及行业设备良好品牌。旭日印刷机械凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑，让企业发展再上新高。